



Comune di Genova
Assessorato allo Sport

Genova, 19.11.2009

Prot.: 455600.

Al Consigliere Enrico Musso

Oggetto: risposta scritta

Gent.mo Consigliere,

con la presente, le risposte scritte come da sua richiesta:

- 1) solo nel mese di settembre alla C.A. sono pervenute le richieste dell'U.E.F.A.;
- 2) non è stata la C.A. ma le due società calcistiche a proporre lo stadio in zona aeroporto;
- 3) è una mera ipotesi priva di progetto proposto alle due società;
- 4) l'insufficienza delle aree esterne per 90.000 metri quadrati da destinare a parcheggio;
- 5) allo scopo Le fornisco documento redatto dall'U.E.F.A.;
- 6) il 15 novembre 2009.

l'Assessore
Stefano Anzalone

- Al Signor Sindaco
- Alla Segreteria Organi Istituzionali

**PRIMA FASE:
ANALISI DELLO STADIO**



ICON Venue Group

Fase 1: Analisi dello stadio

Data della visita: 27/10/2009

Data di emissione del report: 02/11/2009

ICON Team: Tim Romani – Roberto Regni

Informazioni generali

Città ospitante: GENOVA
 Stadio: LUIGI FERRARIS
 Indirizzo: VIA GIOVANNI DE PRA' – QUARTIERE MARASSI
 Sito Web: -
 Categoria: 2
 Anno di costruzione: 1911 (ristrutturato in occasione dei Mondiali del 1990) Contatti:
 Dott. RAFFAELE GAZZARI tel: +39.335.8312489
 Arch. ROBERTO TEDESCHI tel: +39.335.8312489
 Dott. STEFANO ANZONE Assessore allo Sport
 Operatore: SPORT IN GENOVA
 Utilizzatori: GENOA C.F.C. – U.C. SAMPDORIA
 Uso dello stadio: Incontri di qualificazione / ottavi di finale
 Capienza: 36.569 (ultima C.P.V. del 16/09/2008)

Commentari

La capienza netta dello stadio in base ai parametri UEFA è inferiore a 30.000 in quanto almeno il 50% delle file dell'anello inferiore ed alcune di quello superiore hanno un c-value inferiore a 90mm. Lo stadio è situato all'interno della città ed è privo di significativi spazi esterni. E' privo di sky-box. La profondità dei gradoni è insufficiente. Gli spogliatoi sono situati nella parte opposta della tribuna principale ed il relativo percorso di spostamento non appare idoneo. I servizi igienici e di ristoro sono insufficienti.

Macro Parametri

I. Categoria dello Stadio (I, II, III) e destinazione (apertura e finali, quarti e semifinali, gironi) (vedi modello Dossier, Sezione 08, parte 1, domanda 08.1)

Categoria II:

Lo stadio L. Ferraris appartiene alla categoria II in quanto necessita di una profonda ristrutturazione.

Destinazione:

Incontri di qualificazione / ottavi di finale: 30.000 spettatori.

II. Capienza dello stadio*(vedi modello Dossier, Sezione 08, parte 1, domanda 08.3 e 08.19)*

La capienza dello stadio, come risulta dal verbale della commissione provinciale di vigilanza, è articolata come segue:

Gradinata Nord

Anello superiore	numero spettatori	2645	gradoni da ml	0,60	interasse ml	0,435
Anello inferiore	numero spettatori	5200	gradoni da ml	0,60	interasse ml	0,435
Ex Parterre	numero spettatori	1370	gradoni da ml	0,60	interasse ml	0,435

Gradinata Sud

Anello superiore	numero spettatori	2630	gradoni da ml	0,60	interasse ml	0,435
Anello inferiore	numero spettatori	5197	gradoni da ml	0,60	interasse ml	0,435
Ex Parterre	numero spettatori	1410	gradoni da ml	0,60	interasse ml	0,435

Distinti

Anello superiore	numero spettatori	1874	gradoni da ml	0,60	interasse ml	0,435
Anello intermedio	numero spettatori	3644	gradoni da ml	0,60	interasse ml	0,435
Anello inferiore	numero spettatori	3234	gradoni da ml	0,60	interasse ml	0,435

Tribune

Anello superiore	numero spettatori	2440	gradoni da ml	0,60	interasse ml	0,435
Ospiti Nord superiore	numero spettatori	900	gradoni da ml	0,80	interasse ml	0,480
Ospiti Sud superiore	numero spettatori	906	gradoni da ml	0,80	interasse ml	0,480
Anello inferiore	numero spettatori	2460	gradoni da ml	0,80	interasse ml	0,480
Ospiti Nord inferiore	numero spettatori	1167	gradoni da ml	0,60	interasse ml	0,435
Ospiti Sud inferiore	numero spettatori	1161	gradoni da ml	0,60	interasse ml	0,435
Settore Stampa	numero spettatori	144	gradoni da ml	0,80	interasse ml	0,480
Settore Vip	numero spettatori	192	gradoni da ml	0,80	interasse ml	0,480

Totale capienza C.P.V. **36.569**

Commenti:

- la profondità dei gradoni nella maggior parte dei settori misura 0,60 invece di ml 0,80;
- l'interasse tra i sedili misura ml 0,435 invece di ml 0,60 nella maggior parte dei settori;
- la profondità dei gradoni nell'area VIP misura 0,80 invece di 1,00;
- l'interasse tra i sedili nell'area VIP misura ml 0,48 invece di ml 0,60.
- la capienza netta dello stadio in base ai parametri UEFA è inferiore a 30.000 in quanto almeno il 50% delle file dell'anello inferiore ed alcune di quello superiore hanno un c-value inferiore a 90mm.

III. Planimetrie dello Stadio*(vedi modello Dossier, Sezione 08, parte 1, domanda 08.6 - 08.10)*

Allo stato risultano presentate le seguenti planimetrie:

	SI	NO
a) Planimetria generale dello stadio e delle sue aree funzionali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Planimetria particolareggiata dello stadio e delle aree annesse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Planta di ciascun livello e di ciascun piano dello stadio, compresi gli spazi interni ed i livelli sotterranei (VIP Area, Area Media, Area Tecnica, etc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Planta dettagliata di ciascun livello (piano) della tribuna principale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Sezione dello stadio secondo le direttrici Est-Ovest e Nord-Sud	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Planimetria del campo di gioco e zone di out	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sono state caricate su FTP?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

IV. Dimensioni del campo di gioco*(vedi requisiti del calcio, Sezione 08, Pagine 21 di 55, Figura 3.1 modello Dossier, Sezione 08, Parte 3, domanda 08.11)*

- a) Dimensioni del campo di gioco (regolari) SI NO 1.05x68m
- b) Dimensioni area di gioco (campo da gioco, campo per destinazione e area circostante) (regolari) SI NO 11.3x76m
- c) Area sportiva e spogliatoi circa 1000 mq: SI NO

Commenti:

- le dimensioni dell'area di gioco e dell'area tecnica risultano insufficienti (11.3x76m invece di 120x80m);
- l'area sportiva e gli spogliatoi non presentano una superficie di 1.000 mq.

V. (a) Parcheggi (per gironi eliminatorie)*(vedi modello Dossier, Sezione 08, parte 1, domanda 08.11)*

- Nell'area di sicurezza (ospiti delle squadre) mq 900: SI NO
1x[(2pulman x 75mq) + (30auto x 25mq)]
- Molto vicino (Vip) mq 4050: SI NO
1x[(4pulman x 75mq) + (150auto x 25mq)]
- Molto vicino (Sponsor) 2xmq 14.750: SI NO
2x[(55pulman x 75mq) + (425auto x 25mq)]
- Vicino (circa 300m) (Staff organizzativo) mq 1875: SI NO
1x[(5pulman x 75mq) + (60auto x 25mq)]
- Vicino (circa 300m) (Media) mq 9500: SI NO
1x[(10pulman x 75mq) + (350auto x 25mq)]
- Vicino (circa 300m) (Disabili) mq 2500: SI NO
1x[(100auto x 25mq)]

Commenti: lo stadio risulta privo delle aree esterne necessarie per tutti i parcheggi sopramenzionati.**V. (b) Aree Esterne***(vedi modello Dossier, Sezione 08, parte 1, domanda 08.11)*

- A circa 1km (Sostenitori delle squadre) 2xmq 15.000 SI NO
2x[(200pulman x 75mq)]
- A circa 1km (Ospiti aziendali) 2xmq 12.375 SI NO
2x[(40pulman x 75mq) + (375auto x 25mq)]
- Esistono 3 differenti vie di avvicinamento allo stadio SI NO

Commenti: lo stadio risulta privo delle aree esterne necessarie per tutti i parcheggi sopramenzionati.**VI. Posti a sedere, Ospitalità e Area Media***(vedi modello Dossier, Sezione 08, parte 1, domanda 08.11, 08.16 e 08.17)*

- N° Posti Vip 192 gradoni da ml 0,80 interasse ml 0,48 (n° posti UEFA: 350)
- N° Posti stampa 144 gradoni da ml 0,80 interasse ml 0,48 (n° posti UEFA: 300scriv.+300+80com)
- N° Skybox 0 con n° di posti 0 (n° Skybox UEFA: 40, posti 400)
(Sup. min. 400x2,5mq=1000mq)
- N° Posti per disabili 72+76 (100+100 sedie a rotelle + accompagnatori;
15+15 disabilità uditive; 15+15 disabilità visive)

Commenti:

- le postazioni per i VIP sono 192 invece di 350;
- le postazioni stampa sono 144 invece di 300 con desk + 300 senza desk + 80 postazioni commento;
- lo stadio non presenta skybox a fronte di 40 skybox richiesti dalla UEFA;
- lo stadio dispone di 72 + 76 postazioni per disabili a fronte di 100+100 postazioni richieste dalla UEFA + accompagnatori.

VI a). Area Ospitalità, Sala Conferenze e Sale Lavoro

Interno stadio

Vip (700mq):	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
UEFA Club (1500 posti - 3000mq) (2mq per persona interni e 4.5mq se esterni)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/> (se si trovano all'esterno 6750mq)
Ospiti Aziendali (2600 posti - 5200mq) (2mq per persona interni e 4.5mq se esterni)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/> (se si trovano all'esterno 11.700mq)
Sala Conferenze (375mq)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Sale Lavoro (1200mq)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>

Commenti: lo stadio non presenta aree interne ed esterne sufficienti ad ospitare le sale per l'hospitality e le sale destinate ai media (sala conferenze, sala di lavoro, etc.).

VII. Copertura

(vedi requisiti del torneo, Sezione 08, Pagina 26 di 55, e modello Dossier, Sezione 08, Parte 1, domanda 08.11)

I posti attuali sono tutti coperti SI NO circa il 90% coperti

VIII. Certificazioni di sicurezza

(vedi modello Dossier, Sezione 08, parte 1, domanda 08.12)

- Ultimo verbale Commissione Provinciale di Vigilanza (OK)
- Agibilità (da inviare)
- Certificato di prevenzione incendi (in itinere)

IX. (a) Servizi igienico - sanitari

(vedi modello Dossier, Sezione 08, parte 1, domanda 08.20)

Per gironi eliminatori occorrono 30.000 posti di cui 19.500 Uomini (65%) e 10.500 Donne con almeno 100 posti disabili

	Situazione attuale	Richiesta UEFA
Donne: N° WC	NO	210 (10500/50)
Donne: N° Lavabi	NO	84 (10500/125)
Uomini: N° WC	NO	98 (19500/200)
Uomini: N° orinatoi	NO	230 (19500/85)
Uomini: N° Lavabi	NO	98 (19500/200)
Disabili: N° WC	5	7 (100/15)

Commenti: non sono stati forniti i dati esatti sulla dotazione dei servizi igienico-sanitari; tuttavia, gli stessi risultano carenti rispetto ai parametri UEFA, sia in termini di quantità sia in termini di qualità.

IX. (b) Punti di ristoro


(vedi requisiti del torneo, Sezione 08, Pagina 30 di 55, modello Dossier, Sezione 08, Parte 1, domanda 08.20)

Settore: N° Spettatori: Ml fronte di vendita: Ml richiesti UEFA (7m/1000spettatori)

Non disponibile

Commenti: non sono stati forniti i dati esatti sul fronte di vendita per settore; tuttavia, il fronte di vendita totale, pari a 94 ml, è nettamente inferiore rispetto al parametro UEFA di 210 ml.

Doc. ric. da:0639 06 8416366

02-11-09 20:27 Pag: 7 **X. Progetto – fino al 15 gennaio 2010***(vedi modello Dossier, Sezione 08, parte 1, domanda 08.24)*C'è già il progetto di ristrutturazione? SI NO *Commenti: l'Amministrazione Comunale non ha presentato alcun progetto di ristrutturazione e non è stato individuato nessun progettista.***XI. Budget di investimento***(vedi modello Dossier, Sezione 08, parte 1, domanda 08.25)**Commenti: allo stato, non è stata fornita alcuna indicazione.***XII. Garanzie finanziarie***(vedi modello Dossier, Sezione 08, parte 1, domanda 08.26)**Commenti: allo stato, non è stata fornita alcuna indicazione.***XIII. Studio di fattibilità***(vedi modello Dossier, Sezione 08, parte 1, domanda 08.28)**Commenti: allo stato, non è stato eseguito uno studio di fattibilità degli interventi.***UEFA EURO 2016 (criteri tecnici):***I punti II, IV, Va), V b), VI, VI a), VII, VIII, IX a), IX b), X, XI, XII, XIII non sono rispettati.***Conclusioni:***In conclusione, all'esito della ispezione tecnica dello Stadio L. Ferraris effettuata in data 27 ottobre 2009 ed in base alla documentazione trasmessa dall'Amministrazione Comunale di Genova, sono emerse le seguenti carenze:*

- la capienza netta dello stadio è inferiore a 30.000 in quanto almeno il 50% delle file dell'anello inferiore ed alcune di quello superiore hanno c-value inferiore a 90mm;
- la dimensione dei gradoni e dell'interasse fra i sedili è insufficiente;
- la dimensione dell'area di gioco è insufficiente;
- lo stadio non dispone di skybox;
- i servizi igienici ed i punti di ristoro sono carenti;
- lo stadio è privo di sufficienti spazi esterni (es. parcheggi spettatori, area ospitalità, etc.) ed interni (es. area spogliatoi, area media, etc.);
- lo stadio è carente di sufficienti posti per disabili, VIP e stampa;
- gli spogliatoi e le aree riservate ai media sono situati nella tribuna opposta rispetto a quella principale con un percorso di spostamento non idoneo.

Alla luce di quanto sopra, emerge chiaramente che lo stadio L. Ferraris e gli spazi esterni di pertinenza non sono conformi ai requisiti previsti dalla UEFA per la candidatura a EURO 2016.